



Рис. Б 2.5.7 Схема подключения концентратора управляющего - 4RS (КУП-4RS) к электромагнитному контактору (пускателю) для управления освещением. Для контроля напряжения 220В применить устройство оптронной развязки исп.3